


FLEX

ELEKTROWERKZEUGE

HG 530 18



Symbole použité v této příručce

VAROVÁNÍ!

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto varování může mít za následek smrt nebo mimořádně těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Označuje tipy pro použití a důležité informace.

Symbole na elektrickém nářadí

V Volty

L/min Průtok vzduchu



Aby bylo sníženo riziko úrazu, musí si uživatel přečíst návod k obsluze!



Informace o likvidaci starého zařízení (viz strana 85)!

Pro vaši bezpečnost

VAROVÁNÍ!

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte:

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pod dohledem, nebo pokud byly řádně poučeny o bezpečném použití zařízení a chápou možná rizika spojená s jeho používáním. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- tyto návody k obsluze,
- aktuálně platné předpisy pro staveniště a předpisy pro prevenci nehod.

Toto elektrické nářadí odpovídá posledním trendům a bylo zkonstruováno v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.

Přesto při jeho použití může dojít k ohrožení života a končetin uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození samotného elektrického nářadí nebo jiného majetku.

Používejte pouze akumulátorovou horkovzdušnou pistoli.

- podle zamýšleného záměru,
- v bezvadném stavu.

Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

Pokud se spotřebič nepoužívá opatrně, může dojít k požáru, proto:

- Buďte opatrní při používání spotřebiče na místech, kde jsou hořlavé materiály. Neaplikujte na stejné místo po dlouhou dobu.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Teplo může být vedeno na hořlavé materiály, které jsou mimo dohled.
- Po použití umístěte na stojan a před uskladněním nechte vychladnout.

Zamýšlené použití

Akumulátorová horkovzdušná pistole je určena pro

- komerční využití v průmyslu a obchodu,
- odstraňování samolepek, smršťování PVC obalů nebo izolačních trubek a jiné podobné aplikace.

Bezpečnostní pokyny pro horkovzdušnou pistoli

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

- **Zvláštní pozornost věnujte práci v blízkosti hořlavých materiálů.** Proudění horkého vzduchu nebo horká tryska může zapálit prach nebo plyny.
- **Nepracujte s horkovzdušnou pistolí v oblastech s nebezpečím výbuchu.**

- **Nemířte horkým vzduchem na stejnou oblast po delší dobu.** Při práci s plasty, barvami, lakem nebo podobnými materiály mohou vznikat snadno hořlavé plyny.
- **NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí k odstranění barvy obsahující olovo.** Slupky, zbytky a výpary barvy mohou obsahovat olovo, které je jedovaté.
- **Vezměte na vědomí, že teplo směřuje na kryté hořlavé materiály, které se mohou vznítit.**
- **Po použití horkovzdušnou pistolí bezpečně umístěte na úložné plochy a před zabalením ji nechte zcela vychladnout.** Horká tryska může způsobit poškození.
- **Umístěte horkovzdušnou pistolí na stabilní, rovný povrch, pokud ji nedržíte v ruce.**
- **Nedovolte dětem, aby horkovzdušnou pistolí používaly bez dozoru, když je zapnutá.**
- **Pistole na nečinnost skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s horkovzdušnou pistolí nebo těmito pokyny, aby obsluhovaly nářadí.** Horkovzdušné pistole mohou být nebezpečné v rukou netrénovaných uživatelů.
- **Vždy noste ochranné brýle.** Ochranné brýle snižují riziko zranění.
- **Udržujte svůj pracovní prostor dobře větráný.** Plyn a pára vznikající při práci jsou často škodlivé pro zdraví.
- **VAROVÁNÍ! Horké povrchy.** Horkovzdušnou pistolí vždy držte za plastový kryt. Nedotýkejte se trysky, nástavců trysek ani neskladujte horkovzdušnou pistolí, dokud tryska nevychladne na pokojovou teplotu.
- **Nesměřujte proud vzduchu na osoby nebo zvířata.**
- **Nesměřujte proud vzduchu z horkovzdušné pistole na oblečení, vlasy nebo jiné části těla. Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.** Horkovzdušné pistole mohou produkovat 530 °C nebo více bezplamenného tepla na trysce. Kontakt s proudem vzduchu může způsobit zranění.
- **Nesměřujte proud vzduchu přímo na sklo.** Sklo může prasknout a může vést ke škodě na majetku nebo zranění osob.

- **Nenechávejte horkovzdušnou pistolí bez dozoru, když je zapnutá.**
- **Vyjměte akumulátor před úpravou nastavení nářadí, výměnou příslušenství nebo uložením horkovzdušné pistole.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje náhodnému spuštění horkovzdušné pistole.
- **Nevystavujte dešti nebo vlhkosti.** Skladujte uvnitř na suchém místě.

Technické údaje

Nářadí	HG 530 18		
Typ	Horkovzdušná pistole		
Jmenovité napětí	vdc	18	
Proud vzduchu	l/min	Vysoká: 200 Nízká: 130	
Teplota	°C	Vysoká: 530 Nízká: 260	
Hmotnost podle „Postupu EPTA 01/2003“ (bez akumulátoru)	kg	0,59	
Akumulátor (Li-ion)	18V	AP 18,0/2,5 AP 18,0/5,0 AP 18,0/8,0	
Hmotnost akumulátoru	kg	AP 18,0/2,5 AP 18,0/5,0 AP 18,0/8,0	0,4 0,7 1,1
Provozní teplota	-10~40°C		
Skladovací teplota	< 50°C		
Teplota nabíjení	4~40°C		
Nabíječka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

Přehled (viz obrázek A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázky.

1. **Tryska**
2. **Nastavení napájení**
3. **Tlačítko uzamčení**

4. Rukojeť
5. Pojistná páčka
6. Hlavní vypínač
7. Pracovní LED světlo
8. Upevnění řemínku
9. Plochá tryska
10. Nástavec redukční trysky
11. Nástavec trysky reflektoru

Návod k použití

VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

Před zapnutím elektrického nářadí

Vybalte horkovzdušnou pistoli a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené díly.

POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabity. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabijte. Viz návod k obsluze nabíječky.

Vložení/výměna akumulátoru

- Nabítený akumulátor zatlačte do elektrického nářadí, dokud nezapadne na místo (viz obr. B).
- Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (1.) a akumulátor (2.) vytáhněte (viz obr. C).

UPOZORNĚNÍ!

Pokud zařízení nepoužíváte, chraňte kontakty akumulátoru. Volné kovové části mohou zkratovat kontakty; nebezpečí výbuchu a požáru!

Upevnění řemínku (viz obrázek D)

VAROVÁNÍ!

Před připevněním řemínku na zápěstí nechte horkovzdušnou pistoli zcela vychladnout. Horká tryska může způsobit poškození.

- Upevnění řemínku 8 slouží k připevnění řemínku na zápěstí (není součástí balení), aby se snížilo riziko pádu nářadí. Při přenášení nářadí omotejte řemínek kolem ruky.

Instalace/demontáž nástavce trysky (viz obrázek E)

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že tryska vždy směřuje pryč od vás a všech kolemjdoucích.

- Pro instalaci nasuňte nástavec trysky na trysku horkovzdušné pistole (1) a otočte jej na místo.
- Chcete-li nářadí vyjmout, nechte nářadí vychladnout na pokojovou teplotu, poté otočte a odtáhněte nástavec trysky od nářadí.

Zapnutí elektrického nářadí (viz obrázek F)

■ Zapnutí elektrického nářadí:

- Zatlačte pojistní páčku nahoru (1.) a stiskněte hlavní vypínač spouště (2.). Stiskněte tlačítko zámku (3.) pro nepřetržitý provoz.

■ Vypnutí elektrického nářadí:

- Uvolněte hlavní vypínač (6).
- Chcete-li zastavit přístroj z trvalé polohy, stiskněte znovu hlavní vypínač (6).

POZNÁMKA

Před přesunutím nebo uložením nechte nářadí vychladnout.

LED světlo (viz obrázek G)

- Pracovní LED světlo (7) se rozsvítí, když je horkovzdušná pistole zapnutá.
- Uvolněte hlavní vypínač, pracovní LED světlo (7) automaticky zhasne.

Nastavení výkonu (viz obrázek H)

- Posuňte nastavení výkonu (2) dozadu pro vysoké teplo nebo dopředu pro nízké teplo.
- Horkovzdušná pistole je schopna produkovat teploty přesahující přibližně 260 °C při nízkém nastavení a 530 °C při vysokém nastavení.

Použití horkovzdušné pistole

VAROVÁNÍ!

Abyste se snížilo riziko zranění, neodstraňujte ani nepřipojujte nástavec trysky, dokud nářadí nevychladne na pokojovou teplotu.

i POZNÁMKA

Neumísťujte trysku príliš blízko k obrobku, na ktorém používate elektrické náradí. Výsledné zablokování vzduchu může vést k přehřátí horkovzdušné pistole.

Vzdálenost mezi tryskou a obrobkem závisí na materiálu, na kterém pracujete (kov, plast atd.) a zamýšleném způsobu práce.

Optimální teplotu pro každou aplikaci lze stanovit praktickým testem.

Vždy nejprve otestujte množství vzduchu a teplotu. Začněte na větší vzdálenost a nižší nastavení výkonu. Poté upravte nastavení vzdálenosti a výkonu podle požadavků. Pokud si nejste jisti, na jakém materiálu pracujete nebo jaký vliv na něj může mít horký vzduch, nejprve vyzkoušejte účinek na skrytou oblast. Můžete pracovat bez příslušenství pro všechny příklady práce. Použití doporučeného příslušenství však zjednoduší práci a výrazně zvýší kvalitu výsledku.

Odstraňování laku/uvolňování lepidel

Nasaďte nástavec ploché trysky (9). Krátce změknete lak horkým vzduchem a odstraňte jej čistou špachtlí. Dlouhé vystavení teple spálí lak a ztěžuje odstranění. Mnoho lepidel lze změkčit teplem. Zahříváním lepidel můžete přerušit spoje nebo odstranit přebytečné lepidlo.

Měkké pájení

Nasaďte nástavec redukční trysky (10). Pokud používáte pájku bez tavidla, naneste na pájený spoj pájecí tuk nebo pastu. Zahřejte pájený spoj a aplikujte pájku. Pájka musí být roztavena teplotou obrobku.

V případě potřeby odstraňte tavidlo po vychladnutí pájecího spoje.

Smršťování teplem

Nasaďte nástavec trysky reflektoru (11). Zvolte průměr tepelně smršťitelné plastové trubky vhodné pro obrobek. Tepelně smršťitelnou plastovou trubku rovnoměrně zahřejte, dokud těsně nepřiléhá k obrobku.

Údržba a péče

VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na náradí nejprve vyjměte akumulátor.

Čištění

- Elektrické náradí a mřížku před větracími otvory pravidelně čistěte. Četnost čištění závisí na materiálu a délce používání.
- Vnitřek pouzdra a motor pravidelně ofukujte suchým stlačeným vzduchem.

Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména nástroje a leštičky pomůcky, naleznete v katalogích výrobce.

Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce:

www.flex-tools.com

Pokyny jsou k dispozici také na **www.flex-tools.com**.

Informace o likvidaci

VAROVÁNÍ!

Nepotřebné elektrické náradí učiňte nepoužitelným:

- vyjmutím akumulátoru v případě akumulátorového elektrického náradí.



Pouze země EU Elektrické náradí nelikvidujte v rámci domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provedení do vnitrostátních právních předpisů musí být elektrické náradí shromažďováno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Recyklace surovín místo likvidace odpadu.

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plastové díly jsou určeny pro recyklaci podle druhu materiálu.



VAROVÁNÍ!

Akumulátory nevhazujte do domovního odpadu, ohně ani vody. Použité akumulátory neotvírejte.

Pouze v zemích EU:

V souladu se směrnicí 2006/66/ES musí být vadné nebo použité akumulátory recyklovány.



POZNÁMKA

Informujte se u vašeho prodejce o možnostech likvidace!

CE-Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výrobek popsany v části „Technické specifikace“ splňuje následující normy nebo normativní dokumenty:

EN 60335 v souladu s předpisy směrnic 2014/30/EU, 2014/35/ES, 2011/65/EU.

Za technické dokumenty zodpovídá:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr



Peter Lameli
Technical Head

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

1.08.2023; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného výrobkem nebo nepoužitelným výrobkem.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku nebo použitím výrobku s výrobky jiných výrobců.

Symbole použité v tejto príručke

VAROVANIE!

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE!

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok mierne zranenie alebo vecné škody.

POZNÁMKA

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

Symbole na elektrickom náradí

V Volty

L/min Prietok vzduchu



Prečítajte si návod na obsluhu pre zníženie rizika poranenia!



Informácie o likvidácii starého stroja (pozri stranu 90)!

Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte:

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom, alebo boli riadne poučené ohľadne použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelých osoby.
- tento návod na obsluhu,
- aktuálne platné miestne pravidlá a predpisy na prevenciu nehôd.

Toto elektrický náradie je najmodernejšie zariadenie a bolo skonštruované v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi. Pri použití však môže dôjsť k ohrozeniu života a končatín používateľa alebo ďalších osôb, alebo môže dôjsť k poškodeniu elektrického náradia či iného majetku.

Môže sa používať len akumulátorová teplovzdušná pištoľ.

- v súlade s určením,
- v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

Ak sa spotrebič nepoužíva opatrne, môže dôjsť k požiaru:

- buďte opatrní pri používaní spotrebiča na miestach, kde sa nachádzajú horľavé materiály. Nepoužívajte na rovnaké miesto dlhší čas.
- nepoužívajte v prítomnosti výbušnej atmosféry.
- teplo môže byť odvádzané do horľavých materiálov, ktoré sú mimo dohľadu.
- po použití položte na stojan a pred uskladnením nechajte vychladnúť.

Zamýšľané použitie

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ je určená na

- komerčné použitie v priemysle a obchode,
- na odstraňovanie nálepiek, zmršťovanie PVC obalov alebo izolačných rúrok a iné podobné použitia.

Bezpečnostné pokyny pre teplovzdušnú pištoľ

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- **Pri práci v blízkosti horľavých materiálov dbajte na zvýšenú opatrnosť.** Horúci prúd vzduchu alebo horúca tryska môžu zapáliť prach alebo plyny.

- **Nepracujte s teplovzdušnou pištoľou na miestach s nebezpečenstvom výbuchu.**
- **Prúd horúceho vzduchu nesmerujte dlhodobo na rovnakú oblasť.** Pri práci s plastom, farbou, lakom alebo podobnými materiálmi môžu vznikať ľahko zápalné plyny.
- **NEPOUŽÍVAJTE tento nástroj na odstraňovanie farieb obsahujúcich olovo.** Odlupky, zvyšky a výpary farby môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté.
- **Upozorňujeme, že teplo smeruje na zakryté horľavé materiály, ktoré sa môžu vznietiť.**
- **Teplovzdušnú pištoľ po použití bezpečne položte na odkladacie plochy a pred zabalením ju nechajte úplne vychladnúť.** Horúca tryska môže spôsobiť poškodenie.
- **Ak teplovzdušnú pištoľ nedržíte v ruke, položte ju na stabilný, rovný povrch.**
- **Nedovoľte deťom používať teplovzdušnú pištoľ bez dozoru, keď je zapnutá.**
- **Nečinné teplovzdušné pištole skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s teplovzdušnou pištoľou alebo s týmito pokynmi, aby náradie obsluhovali.** Teplovzdušné pištole môžu byť v rukách nevyškolených používateľov nebezpečné.
- **Vždy používajte ochranné okuliare.** Bezpečnostné okuliare znižujú riziko poranenia.
- **Pracovný priestor udržiavajte dobre vetraný.** Plyn a para, ktoré vznikajú pri práci, sú často zdraviu škodlivé.
- **VAROVANIE! Horúce povrchy.** Teplovzdušnú pištoľ vždy držte za plastový kryt. Nedotýkajte sa trysky, nástavcov trysiek ani teplovzdušnej pištole, kým tryska nevychladne na izbovú teplotu.
- **Prúd vzduchu nesmerujte na osoby alebo zvieratá.**
- **Prúd vzduchu z teplovzdušnej pištole nesmerujte na oblečenie, vlasy alebo iné časti tela. Nepoužívajte ako sušič vlasov.** Teplovzdušné pištole môžu na tryske produkovať 530 °C alebo viac tepla bez plameňa. Kontakt s prúdom vzduchu by mohol viesť k poraneniu osôb.
- **Prúd vzduchu nenasmernujte priamo na sklo.** Sklo môže prasknúť a môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb.
- **Zapnutú teplovzdušnú pištoľ nenechávajte bez dozoru.**
- **Pred úpravou nastavení nástroja, výmenou príslušenstva alebo uskladnením teplovzdušnej pištole vyberte akumulátor.** Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje náhodnému spusteniu teplovzdušnej pištole.
- **Nevystavujte ju dažďu ani vlhkosti.** Skladujte v interiéri na suchom mieste.

Technické údaje

Náradie		HG 530 18	
Typ		Teplovzdušná pištoľ	
Menovité napätie	Vdc	18	
Prúdenie vzduchu	l/min	Vysoká: 200 Nízka: 130	
Teplota	°C	Vysoká: 530 Nízka: 260	
Hmotnosť podľa „Postupu EPTA 01/2003“ (bez akumulátora)	kg	0,59	
Akumulátor (Li-ion)	18V	AP 18,0/2,5 AP 18,0/5,0 AP 18,0/8,0	
Hmotnosť akumulátora	kg	AP 18,0/2,5	0,4
		AP 18,0/5,0	0,7
		AP 18,0/8,0	1,1
Pracovná teplota	-10~40°C		
Skladovacia teplota	< 50°C		
Teplota nabíjania	4~40°C		
Nabíjačka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

Prehľad (pozri obrázok A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s nákresem.

1. **Tryska**
2. **Nastavenie výkonu**

3. Tlačidlo uzamknutia
4. Rukoväť
5. Poistná páčka
6. Spúšťací spínač
7. LED pracovné svetlo
8. Upevnenie remienka
9. Nástavec s plochou tryskou
10. Nástavec redukčnej trysky
11. Prípevnenie reflektorovej trysky

Návod na obsluhu

VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Pred zapnutím elektrického náradia

Vybaľte akumulátorovú teplovzdušnú pištoľ a skontrolujte, či nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne časti.

POZNÁMKA

Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabíjajte akumulátor. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.

Vloženie/výmena akumulátora

- Nabitý akumulátor zatlačte do elektrického náradia, kým nezacvakne na miesto (pozri obrázok B).
- Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1.) a vyťahnite ho (2.) (pozri obrázok C).

POZOR!

Keď náradie nepoužívate, chráňte kontakty akumulátora. Uvoľnené kovové časti môžu skratovať kontakty; nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Upevnenie remienka (pozri obrázok D)

VAROVANIE!

Pred prípevnením remienka na zápästie nechajte teplovzdušnú pištoľ úplne vychladnúť. Horúca tryska môže spôsobiť poškodenie.

- Na upevnenie remienka 8 je k dispozícii remienok na zápästie (nie je súčasťou balenia), aby sa znížila pravdepodobnosť

pádu nástroja. Pri prenášaní nástroja si oмотajte remienok okolo ruky.

Inštalácia/odstránenie nástavca trysky (pozri obrázok E)

VAROVANIE!

Dbajte na to, aby tryska vždy smerovala od vás a okolostojacích osôb.

- Nástavec nasadíte na trysku teplovzdušnej pištole (1) a otočíte ho na miesto.
- Ak chcete nástroj odstrániť, nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu, potom otočíte a vyťahnite nástavec trysky z nástroja.

Zapnutie elektrického náradia (pozri obrázok F)

■ Zapnutie elektrického náradia:

- Zatlačte poistnú páčku smerom nahor (1.) a stlačte spúšťací spínač (2.). Stlačte tlačidlo uzamknutia (3.) pre nepretržitú prevádzku.

■ Vypnutie elektrického náradia:

- Uvoľnite hlavný spínač (6).
- Ak chcete nástroj zastaviť z nepretržitej polohy, znova stlačte spínač (6).

POZNÁMKA

Pred premiestnením alebo uskladnením nechajte náradie vychladnúť.

LED svetlo (pozri obrázok G)

- Po zapnutí teplovzdušnej pištole sa rozsvieti LED pracovné svetlo (7).
- Uvoľnite hlavný vypínač, LED pracovné svetlo (7) automaticky zhasne.

Nastavenie výkonu (pozri obrázok H)

- Posuňte nastavenie výkonu (2) dozadu pre vysoký ohrev alebo dopredu pre nízky ohrev.
- Teplovzdušná pištoľ je schopná produkovať teploty presahujúce približne 260 °C pri nízkom nastavení a 530 °C pri vysokom nastavení.

Používanie teplovzdušnej pištole

VAROVANIE!

Aby ste znížili riziko poranenia, neodstraňujte ani nepripájajte nástavec trysky, kým náradie nevychladne na izbovú teplotu.

i POZNÁMKA

Neumiestňujte trysku príliš blízko k obrobku, na ktorom používate elektrické náradie. Výsledné zablokovanie vzduchu môže viesť k prehriatiu teplovzdušnej pištole.

Vzdialenosť medzi tryskou a obrobkom závisí od materiálu, na ktorom pracujete (kov, plast atď.), a od zamýšľanej metódy práce. Optimálnu teplotu pre každé použitie možno určiť praktickým testom.

Vždy najprv otestujte množstvo vzduchu a teplotu. Začnite s väčšou vzdialenosťou a nižším nastavením výkonu. Potom upravte nastavenie vzdialenosti a výkonu podľa požiadaviek. Ak si nie ste istí, na akom materiáli pracujete alebo aký účinok naň môže mať horúci vzduch, najprv vyskúšajte účinok na skrytej ploche.

Pri všetkých príkladoch práce môžete pracovať bez príslušenstva. Použitie odporúčaného príslušenstva však zjednoduší prácu a výrazne zvýši kvalitu výsledku.

**Odstraňovanie laku/
odstraňovanie lepidiel**

Nasadte nástavec plochej trysky (9). Lak krátko zmäknite horúcim vzduchom a odstráňte ho čistou špachtľou. Dlhé pôsobenie tepla lak spáli a sťažuje jeho odstránenie. Mnohé lepidlá možno zmäkčiť teplom. Zahrievaním lepidiel môžete prerušiť spoje alebo odstrániť prebytočné lepidlo.

Mäkké spájkovanie

Nasadte nástavec redukčnej trysky (10). Ak používate spájkku bez tavidla, naneste na spájkovaný spoj spájkovacie mazivo alebo pastu. Zahrejte spájkovaný spoj a naneste spájkku. Spájkka sa musí roztaviť pri teplote obrobku.

V prípade potreby odstráňte tavidlo po vychladnutí spájkovaného spoja.

Zmršťovanie teplom

Namontujte nástavec reflektorovej trysky (11). Zvoľte priemer teplom zmršťovateľnej plastovej hadičky vhodný pre obrobok. Rovnomerne zahrejte zmršťovaciu plastovú hadičku, kým nezačne tesne priliehať k obrobku.

Údržba a starostlivosť**VAROVANIE!**

Pred akýmikoľvek prácami na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Čistenie

- Pravidelne čistite elektrické náradie a mriežku na vetracích otvoroch. Frekvencia čistenia závisí od materiálu a doby používania.
- Vnútro skrine a motor pravidelne prefukujte suchým stlačeným vzduchom.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo, najmä nástroje a leštiace pomôcky nájdete v katalógoch výrobcu.

Výkresovú dokumentáciu a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke:

www.flex-tools.com

Pokyny sú k dispozícii aj na

www.flex-tools.com.

Informácie o likvidácii**VAROVANIE!**

Znefunkčnite nepotrebné elektrické náradie:
– odstránením akumulátora z elektrického náradia.



Len krajiny EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a transpozícií do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické nástroje zbierané oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykláciu podľa druhu materiálu.

**VAROVANIE!**

Nevyhadzujte akumulátor do domového odpadu, ohňa alebo vody. Neotvárajte použité akumulátory.

Len v krajinách EÚ:
V súlade so smernicou 2006/66/ES musia
byť chybné alebo použité akumulátory
recyklované.



POZNÁMKA

*O možnostiach likvidácie sa informujte
u vášho predajcu!*

CE-Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme,
že výrobok opísaný v časti „Technické
špecifikácie“ je v súlade s nasledujúcimi
normami alebo normatívnymi dokumentmi:

EN 60335 v súlade s nariadeniami smerníc
2014/30/EÚ, 2014/35/ES, 2011/65/EÚ.

Zodpovedný za technické dokumenty:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Peter Lameli Klaus Peter Weinper
Technický vedúci Vedúci oddelenia kvality

1.08.2023; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední
za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia
podnikania spôsobeného výrobkom alebo
nepoužiteľným výrobkom.

Výrobca a jeho zástupca nezodpovedajú za
škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím
elektrického nástroja alebo použitím
elektrického nástroja s výrobkami od iných
výrobcov.

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15 71711 Steinheim/Murr
Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax +49(0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
